

СЧЕТЧИКИ, ТАЙМЕРЫ, ТАХОМЕТРЫ.**УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ.
ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Счетчики, таймеры и тахометры представляют собой современные модули автоматики и могут применяться в системах управления автоматическими линиями, станками и т.д.

Счетчики, таймеры и тахометры имеют на передней панели знакосинтезирующий индикатор и кнопки управления. Их конструкция рассчитана на установку в переднюю панель шкафов управления. Подключение внешних цепей осуществляется к клеммнику на тыльной стороне корпуса.

Счетчики предназначены для прямого, обратного и реверсивного счета импульсов и включение/выключение цепей управления внешними объектами по достижении заданного количества импульсов.

Таймеры предназначены для прямого или обратного отсчета времени и включение/выключение цепей управления внешними объектами по прошествии заданного интервала времени.

Тахометры предназначены для определения частоты вращения вала.

ПРИНЦИП РАБОТЫ: Счетчики серии S1xxx

С помощью кнопок на лицевой панели задается уставка счета, которая высвечивается на индикаторе, и запоминается заданное значение в энергонезависимой памяти. Подача внешнего импульса на вход СЧЕТ увеличивает/уменьшает значение счетчика на 1. На индикатор выводится сосчитанное значение. При совпадении заданного значения с сосчитанным происходит срабатывание встроенного реле и переключение его контактов. При подаче сигнала на вход СБРОС происходит обнуление счетчика и обратное переключение реле. У реверсивных и обратных счетчиков происходит счет от заданной уставки до 0. Некоторые типы счетчиков не имеют отдельного входа для сброса, поскольку обнуление происходит автоматически по совпадению сосчитанного значения с уставкой. При этом происходит срабатывание выхода счетчика и переключение контактов на заданное время. Имеются также комбинированные счетчики, рассчитанные на прямой и обратный счет, причем направление счета определяется фазировкой входных импульсов, что позволяет, например, применять счетчик в намоточных станках для определения количества витков.

Ввод уставки счета производится следующим образом: нажатие кнопки ПРОСМОТР переводит счетчик в режим ввода уставки (или выводит из него), при этом начинает мигать младший разряд уставки. Нажатием кнопки ВЫБОР можно выбрать для изменения любой разряд уставки (выделяется миганием). Кнопкой УСТАВКА можно установить требуемое значение разряда уставки.

Классификация счетчиков.

Счетчики классифицируются по следующим параметрам:

- Напряжение питания
- Напряжение входных сигналов
- Быстродействие
- Разрядность
- Управление счетом
- Количество устройств в одном корпусе
- Прямой счет / обратный счет / реверсивный счет
- Функция выхода
- Тип выхода
- Тип корпуса

Подключение счетчиков.

Питание счетчиков (в зависимости от выбранного типа) может осуществляться:

- Постоянным/переменным напряжением 18...36В
- Постоянным/переменным напряжением 85...240В

Входные сигналы (в зависимости от выбранного типа):

- Постоянное/переменное напряжение 18...36В
- Постоянное/переменное напряжение 85...240В

Выход счетчика - "сухой" контакт, коммутирующий постоянный/переменный ток до 3А напряжением до 250В. Исключение составляют быстродействующие счетчики, выход которых представляет собой транзисторный ключ PNP или NPN типа.

Некоторые типы счетчиков имеют встроенный источник питания =24В, которое выведено на клеммник счетчика и предназначено для питания оптических/индуктивных и других выключателей (датчиков), используемых в качестве источников входного сигнала для самого счетчика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ: Таймеры серии S2xxx

С помощью кнопок на лицевой панели задается уставка времени, которая высвечивается на индикаторе, и запоминается заданное значение в энергонезависимой памяти. Подача внешнего импульса на вход СТАРТ запускает отсчет времени. На индикатор выводится значение времени. При совпадении заданного значения с отсчитанным происходит срабатывание встроенного реле и переключение его контактов. При подаче сигнала на вход СБРОС происходит обнуление таймера и обратное переключение реле. У реверсивных таймеров происходит обратный счет времени. Некоторые типы таймеров не имеют отдельного входа для сброса, поскольку обнуление происходит автоматически по совпадению измеренного значения времени с уставкой. При этом происходит срабатывание выхода таймера и переключение контактов на заданное время. В зависимости от типа таймера сигнал на входе СТАРТ может запускать отсчет времени либо по передним фронтам - триггерный пуск, либо по факту наличия сигнала - комбинированный пуск (отсчет возможен только при наличии входного сигнала). Имеются также таймеры, имеющие отдельный вход разрешения отсчета времени.

Ввод уставки времени аналогичен вводу у счетчиков.

Классификация таймеров.

Таймеры классифицируются по следующим параметрам:

- Напряжение питания
- Напряжение входных сигналов
- Разрядность
- Управление отсчетом
- Количество устройств в одном корпусе
- Прямой отсчет/реверсивный отсчет
- Функция выхода
- Тип выхода
- Тип корпуса

Подключение таймеров. По параметрам напряжений питания, уровням входных сигналов и нагрузочной способности выходов таймеры не отличаются от счетчиков.

ПРИНЦИП РАБОТЫ: Тахометры серии S3xxx

С помощью кнопок на лицевой панели задается уставка количества импульсов датчика на оборот вала, которая высвечивается на индикаторе, и запоминается в энергонезависимой памяти. Ввод уставки аналогичен вводу у счетчиков. На вход тахометра поступают импульсы с датчика (индуктивного/оптического или другого выключателя), контролирующего одну или несколько меток на валу. По частоте следования импульсов производится вычисление частоты вращения вала (обороты в минуту) и выдача значения на индикатор.

Классификация тахометров.



Тахометры классифицируются по следующим параметрам:

- Напряжение питания
- Разрядность
- Количество устройств в одном корпусе
- Тип корпуса

Подключение тахометров. По параметрам напряжений питания, уровням входных сигналов и нагрузочной способности выходов тахометры не отличаются от счетчиков.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ серий S1xxx, S2xxx, S3xxx

Изделия выпускаются в корпусах



Напряжение питания

- 1: Постоянное/переменное 18...36В
Потребляемый ток не более 250mA
- 2: Постоянное/переменное 85...240В
Потребляемый ток не более 50mA

Коммутируемое напряжение не более 250В
Коммутируемый ток не более 3A
Режим работы непрерывный длительный
Диапазон рабочих температур 0...+50оС.
Материал корпуса ABS

Все изделия имеют энергонезависимое запоминающее устройство установок и отсчитанных значений, сохраняемость данных до 20 лет и имеют программно-аппаратную защиту от дребезга контактов.




Рис.3

СЧЕТЧИКИ

Наиме- нова- ние	Питание		Вход				Раз- ряд- ность	Диапазон счета/ уставок	Выход (состояние)				Цик- лог- рам- ма	Схе- ма под- клю- чения	Рису- нок				
	пост./перем.		Счет		Сброс				«сухой контакт»		Эл. ключ								
	пост.	перем.	пост.	перем.	пост.	перем.			н.з.	н.р.	пе- рек.	PNP	NPN						
Счетчики «медленные». Длительность импульсов счета/сброса не менее 7 мс, пауза на менее 14 мс.																			

S1000							4	9999						00	00	рис.1
S1001							4	9999						01	01	рис.1
S1002							4	9999 без уст.						00	00	рис.1
S1010		1+1		1+1			2+2	99+99	1+1					00	02	рис.1
S1011		1+1					2+2	99+99	1+1					01	03	рис.1
S1012							4	9999						01	04	рис.1
S1020		1+1		1+1			3+1	99+99	1+1					00	02	рис.1
S1021		1+1					3+1	99+99	1+1					01	03	рис.1
S1030		ревер сивн.					4	9999						00	00	рис.1
S1031		ревер сивн.					4	9999						01	01	рис.1
S1032		sin/cos					4	9999						02	05	рис.1
S1100							4	9999						00	00	рис.1
S1101							4	9999						01	01	рис.1
S1102							4	9999 без уст.						00	00	рис.1
S1110		1+1		1+1			2+2	99+99	1+1					00	02	рис.1
S1111		1+1					2+2	99+99	1+1					01	03	рис.1
S1112							4	9999						01	04	рис.1
S1120		1+1		1+1			3+1	99+99	1+1					00	02	рис.1
S1121		1+1					3+1	99+99	1+1					01	03	рис.1
S1130		ревер сивн.					4	9999						00	00	рис.1
S1131		ревер сивн.					4	9999						01	01	рис.1
S1132		sin/cos					4	9999						02	05	рис.1
S1500							6	999999						00	10	рис.2
S1501							6	999999						01	11	рис.2
S1502							6	9999999 без у.						00	10	рис.2
S1510		1+1		1+1			3+3	999+999						00	12	рис.2
S1511		1+1					3+3	999+999						01	13	рис.2
S1512							6	999999						01	14	рис.2
S1520		1+1		1+1			4+2	999+999						00	12	рис.2
S1521		1+1					4+2	999+999						01	13	рис.2
S1530		ревер сивн.					6	999999						00	10	рис.2
S1531		ревер сивн.					6	999999						01	11	рис.2
S1532		sin/cos					6	999999						02	15	рис.2
S1600							6	999999						00	10	рис.2
S1601							6	999999						01	11	рис.2
S1602							6	9999999 без у.						00	10	рис.2
S1610		1+1		1+1			3+3	999+999						00	12	рис.2
S1611		1+1					3+3	999+999						01	13	рис.2
S1612							6	999999						01	14	рис.2
S1620		1+1		1+1			4+2	999+999						00	12	рис.2
S1621		1+1					4+2	999+999						01	13	рис.2
S1630		ревер сивн.					6	999999						00	10	рис.2
S1631		ревер сивн.					6	999999						01	11	рис.2
S1632		sin/cos					6	999999						02	15	рис.2
S1700							6	999999						00	40	рис.3
S1710							6	999999						00	40	рис.3

Счетчики «быстрые». Частота выходного сигнала до 8 кГц.

S1400							6	9999						00	00	рис.1
S1410							6	9999						00	00	рис.1
S1900							6	999999						00	01	рис.2
S1910							6	999999						00	01	рис.2

ТАЙМЕРЫ


Наиме- нова- ние	Питание		Вход				Раз- ряд- ность	Диапазон выдержек/ установок 0...xxxx	Выход (состояние)			Цик- лог- рам- ма	Схе- ма под- клю- чения	Рису- нок		
	пост./перем.		Старт пост./перем.		Сброс пост./перем.				«сухой контакт»		Эл. ключ					
	18... 36В	85... 240В	18... 36В	85... 240В	18... 36В	85... 240В	Внут- рен.		н.з.	н.р.	пе- рек.	PNP	NPN			
Таймеры. Длительность импульса старта/сброса не менее 7 мс, пауза на менее 14 мс.																
S2000							4	99,99 с					20	20	рис.1	
S2001							4	99,99 с					21	21	рис.1	
S2002							4	99 мин 59 с					21	21	рис.1	
S2003			2				4	99 мин 59 с					22	22	рис.1	
S2004							4	99 ч 59 мин					20	23	рис.1	
S2005			без оста- новки				4	99 мин 59 с					21	21	рис.1	
S2006		1+1		1+1			2+2	99+99 с	1+1				20	24	рис.1	
S2100							4	99,99 с					20	20	рис.1	
S2101							4	99,99 с					21	21	рис.1	
S2102							4	99 мин 59 с					21	21	рис.1	
S2103			2				4	99 мин 59 с					22	22	рис.1	
S2104							4	99 ч 59 мин					20	23	рис.1	
S2105		без оста- новки					4	99 мин 59 с					21	21	рис.1	
S2106		1+1		1+1			2+2	99+99 с	1+1				20	24	рис.1	
S2500							6	99 мин 59,99 с					20	25	рис.2	
S2501							6	99 мин 59,99 с					21	26	рис.2	
S2502							6	994 59 мин 59 с					21	26	рис.2	
S2503		2					6	994 59 мин 59 с					22	27	рис.2	
S2504							6	994 59 мин 59 с					20	28	рис.2	
S2505		без оста- новки					6	99 мин 59,99 с					21	26	рис.2	
S2506		1+1		1+1			3+3	999+999 с		1+1			20	29	рис.2	
S2600								99 мин 59,99 с					20	25	рис.2	
S2601								99 мин 59,99 с					21	26	рис.2	
S2602								994 59 мин 59 с					21	26	рис.2	
S2603		2						994 59 мин 59 с					22	27	рис.2	
S2604								994 59 мин 59 с					20	28	рис.2	
S2605		без оста- новки						99 мин 59,99 с					21	26	рис.2	
S2606		1+1		1+1				999+999 с		1+1			20	29	рис.2	
S2010							4	99,99 с					25	20	рис.1	
S2011							4	99,99 с					26	21	рис.1	
S2012							4	99 мин 59 с					26	21	рис.1	
S2013		2					4	99 мин 59 с					27	22	рис.1	
S2014							4	99 ч 59 мин					25	23	рис.1	
S2015		без оста- новки					4	99 мин 59 с					26	21	рис.1	
S2016		1+1		1+1			2+2	99+99 с	1+1				25	24	рис.1	
S2110							4	99,99 с					25	20	рис.1	
S2111							4	99,99 с					26	21	рис.1	
S2112							4	99 мин 59 с					26	21	рис.1	
S2113		2					4	99 мин 59 с					27	22	рис.1	
S2114							4	99 ч 59 мин					25	23	рис.1	
S2115		без оста- новки					4	99 мин 59 с					26	21	рис.1	
S2116		1+1		1+1			2+2	99+99 с	1+1				25	24	рис.1	
S2510							6	99 мин 59,99 с					25	25	рис.2	
S2511							6	99 мин 59,99 с					26	26	рис.2	
S2512							6	994 59 мин 59 с					26	26	рис.2	
S2513		2					6	994 59 мин 59 с					27	27	рис.2	
S2514							6	994 59 мин 59 с					25	28	рис.2	
S2515		без оста- новки					6	99 мин 59,99 с					26	26	рис.2	
S2516		1+1		1+1			3+3	999+999 с		1+1			25	29	рис.2	
S2610								99 мин 59,99 с					25	25	рис.2	
S2611								99 мин 59,99 с					26	26	рис.2	
S2612								994 59 мин 59 с					26	26	рис.2	
S2613		2						994 59 мин 59 с					27	27	рис.2	
S2614								994 59 мин 59 с					25	28	рис.2	
S2615		без оста- новки						99 мин 59,99 с					26	26	рис.2	
S2616		1+1		1+1				999+999 с		1+1			25	29	рис.2	

TAXOMETРЫ


Наиме- нова- ние	Питание		Вход		Разряд- ность	Диапазон измерений 0...xxxx	Выход (состояние)			Циклог- рамма	Схема под- ключе- ния	Рису- нок			
	пост./перем.		пост./перем.				«сухой контакт»		Эл. ключ						
	18... 36В	85... 240В	18... 36В	85... 240В			н.з.	н.р.	пе- рек.	PNP	NPN				
Тахометры. Частота измерения 1000 имп/мин															
S3000					4	9999 об/мин					30	00	рис.1		
S3001					4	99990 об/мин					30	01	рис.1		
S3100					4	9999 об/мин					30	02	рис.1		
S3101					4	99990 об/мин					30	03	рис.1		
S3500					6	99999 об/мин					30	02	рис.1		
S3600					6	99999 об/мин					30	03	рис.1		

ЦИКЛОГРАММЫ


СЧЕТЧИКИ




ТАЙМЕРЫ



ТАХОМЕТРЫ



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Общие
сведения

Емкостные
ВВ

Индуктивные
ВВ

Оптические
ВВ

Магнито-
чувствительные
ВВ

Соединитель-
ные кабели

Exall

Счетчики
Таймеры
Тахометры

Новые изделия
ВБ

Рекомендации
по примене-
нию

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ S5000

Реле предназначено для измерения и контроля частоты вращения в диапазоне 0...9999 мин - 1. Информация о текущем значении частоты вращения отображается в виде десятичного числа на шестиразрядном светодиодном индикаторе (в "оборотах в минуту").

В качестве входного устройства используется бесконтактный датчик (индуктивный или оптический). С помощью кнопок, расположенных на передней панели, устанавливаются: значение частоты вращения, число импульсов с входного устройства на 1 оборот и время разгона (по прошествии которого начинается контроль).

Реле выпускается в корпусе см. рис.1.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Реле содержит внутренний источник питания постоянного тока +24 В, который служит для питания внешнего бесконтактного датчика, цепей пуска и установки режима.

Реле предполагает два режима работы:

1. Пуск осуществляется подачей напряжения +24В от внутреннего источника через контакт внешнего устройства. Отсчет времени разгона начинается с момента пуска. Если по прошествии времени разгона частота вращения остается меньше заданной или в процессе работы снижается до уровня заданной, то исполнительное реле выключается и загорается светодиод индикации аварии. Отмена аварии происходит при повторном пуске. Контроль частоты осуществляется при наличии сигнала на входе пуск. Если сигнал на входе пуск отсутствует, то показания на индикации обнуляются и выходное реле выключается.

Контроль частоты производится и в том случае, если устройство находится в режиме установки параметров.

2. Прибор работает в режиме контроля частоты вращения, т.е. при $F > F_{зад}$. выходное реле включается, а при $F < F_{зад}$. реле выключается. В этом случае состояние входа "Пуск" безразлично.

Изменение режима работы устройства осуществляется путем установки перемычки, подающей +24В на соответствующий вход устройства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания реле	85-240 В, 50Гц
Напряжение питания датчика постоянного тока	24 В
Погрешность измерения частоты вращения в диапазоне 0 ... 9999 мин-1	не более 2%
Пределы установки времени разгона	0,1-10 с
Нагрузочная способность выхода	3А (при U=250В)
Габаритные размеры	145 x 80 x 65 мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ



СЧЕТЧИК РАСХОДА ГАЗА S9001

S9001 Изделие выпускается в корпусе см. рис.1.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ S4000, S4001

S4000 Входное напряжение 85...240В
Выходное напряжение 2x36В
Выходной ток 2x0,2А

S4001 Входное напряжение 85...240В
Выходное напряжение 12В
Выходной ток 1,2А

ИНИЦИИРУЮЩИЙ ИНТЕРФЕЙС S6000

S6000 Входное напряжение .. 85...240В
545-LBS-1 Мультиплексирование и передача информации от массива бесконтактных выключателей к контроллеру по двухпроводной линии с наличием бесконтактного воздушного зазора, передача информации и питание бесконтактных выключателей через бесконтактный воздушный зазор, демультиплексирование информации и согласование со входами контроллера.
S6800
L6800 - бесконтактное считывание информации

ПЛАТА РЕЛЕ S9002

S9002 Согласование сигналов от бесконтактных выключателей с мощными исполнительными устройствами