## СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ

	Пит	ание		гнал		сигнал				Вы	іход		Выход +24		
Наиме- нование	пост./1	перем.				<b>СБРОС</b> пост./перем.				Разряд- ность Диапазон счета/уставок			перекл. контакты	<b>Счет</b> от 0 до уставки	В для питания
	1836B	85240B	1836B	85240B	1836B	85240B	Внутр.			ключ	реле	J	датчиков		
Счетч	ники импу.	льсов "мед	іленные".	Длительн	ость входн	ого импулн	са СЧЕТ	/СБРОС 1	не менее 7 мс, г	іауза не м	иенее 14 м	ис (частота fmax	к=25 Гц)		
S1200								6	0999999			да	нет		
S1201								6	0999999		T=0,5c	да	нет		
S1202								6	0999999		T=0,5c	без уставки	нет		
S1210								3+3	0999			да	нет		
S1211								3+3	0999		T=0,5c	да	нет		
S1212								6	0999999		T=0,5c	да	да		
S1213								6	0999999		T=0,5c	да	нет		
S1221								3+3	0999		T=0,5c	да	да		
S1222								6	0999999			да	да		
S1230								6	0999999			реверсивный	нет		
S1231								6	0999999		T=0,5c	обратный	нет		
S1232								6	0999999			квадратурный	да		
S1240								6	0999999			обратный	нет		
S1300								6	0999999			да	нет		
S1301								6	0999999		T=0,5c	да	нет		

											ı	
S1302							6	0999999		T=0,5c	без уставки	нет
S1310							3+3	0999			да	нет
S1311							3+3	0999		T=0,5c	да	нет
S1313							6	0999999		T=0,5c	да	нет
S1330							6	0999999			реверсивный	нет
S1331							6	0999999		T=0,5c	обратный	нет
S1332							6	0999999			квадратурный	да
S1334							6	0999999		2Вых.	реверсивный	нет
		Сч	етчики им	ипульсов "(	быстрые".	Частота	входнь	іх импульсов д	о 10 кГц			
S1300-1							6	0999999	pnp		да	нет
S1301-1							6	0999999	pnp	T=0,5c	да	нет
S1302-1							6	0999999	pnp	T=0,5c	без уставки	нет
S1310-1							3+3	0999	pnp		да	нет
S1311-1							3+3	0999	pnp	T=0,5c	да	нет
S1313-1							6	0999999	pnp	T=0,5c	да	нет
S1330-1							6	0999999	pnp		реверсивный	нет
S1331-1							6	0999999	pnp	T=0,5c	обратный	нет
S1332-1							6	0999999	pnp		квадратурный	да
S1334-1							6	0999999	pnp	2Вых.	реверсивный	нет
S1300-2							6	0999999	npn		да	нет
S1301-2	ı						6	0999999	npn	T=0,5c	да	нет

S1302-2				6	0999999	npn	T=0,5c	без уставки	нет
S1310-2				3+3	0999	npn		да	нет
S1311-2				3+3	0999	npn	T=0,5c	да	нет
S1313-2				6	0999999	npn	T=0,5c	да	нет
S1330-2				6	0999999	npn		реверсивный	нет
S1331-2				6	0999999	npn	T=0,5c	обратный	нет
S1332-2				6	0999999	npn		квадратурный	да
S1334-2				6	0999999	npn	2Вых.	реверсивный	нет

ТАЙМЕРЫ

	Пит	ание	_	тнал <b>А.В.Т</b>		сигнал				Вы	ход	Выход	Valiables tracks accordance in
Наиме-		перем.	,	<b>АРТ</b> перем.		<b>СБРО</b> ост./пер		Разряд- ность	<b>Диапазон</b> уставок времени	электр.	перекл.	+24B для питания	Условия пуска, остановки и сброса таймера в зависимости от количества входов и уровней
	18 36B	85 240B	18 36B	85 240B	18 36B	85 240B	внутр.		выдержки	ключ	реле	датчиков	входных сигналов

Длительность входного импульса CTAPT/CБРОС не менее 7 мс, пауза между импульсами не менее 14 мс. Прямой отсчет времени

	Г	r		
S2200	6	<b>099</b> мин <b>59,99</b> с	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2201	6	099 мин 59,99 с	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2202	6	099 ч 59мин 59 с	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2203	6	099 ч 59мин 59 с	нет	СТАРТ/СТОП — уровень $1/0$ СБРОС показаний — уровень $1$
S2204	6	099 ч 59мин 59 с	да	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2206	3+3	0999 с	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2300	6	<b>099</b> мин <b>59,99</b> с	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2301	6	099 мин 59,99 с	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2302	6	<b>099</b> ч <b>59</b> мин <b>59</b> с	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2303	6	099 ч 59мин 59 с	нет	СТАРТ/СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2306	3+3	0999 с	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1

S2300-1	6	099 мин 59,99 с	pnp	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2301-1	6	<b>099</b> мин <b>59,99</b> с	pnp	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2302-1	6	<b>099</b> ч <b>59</b> мин <b>59</b> с	pnp	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2303-1	6	099 ч 59мин 59 с	pnp	нет	СТАРТ/СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2306-1	3+3	0999 с	pnp	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2300-2	6	<b>099</b> мин <b>59,99</b> с	npn	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2301-2	6	<b>099</b> мин <b>59,99</b> с	npn	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2302-2	6	099 ч 59мин 59 с	npn	нет	СТАРТ/СБРОС – уровень 1 / 0
S2303-2	6	099 ч 59мин 59 с	npn	нет	СТАРТ/СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1
S2304-2	6	099 ч 59мин 59 с	npn	нет	СТАРТ / СТОП – уровень 1 / 0 СБРОС показаний – уровень 1

## ТАХОМЕТРЫ

Наиме-	ност /нопом		сигнал ВХОД	Разряд-	Рабочий ди	апазон	Выход +24 В	Уставка
нование			1836B	ность	При уставке 1 имп./оборот	При уставке 60 имп./оборот	для питания датчиков	имп./оборот
	Частота входного сигнала 1 Гц10 кГц							
S3200				6	6010 000 мин–1	110 000 мин–1	да	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ,15, 20 ,30, 60
S3201				6	60100 000 мин–1		да	1, 2
S3203				6	301000 мин–1		да	
S3300				6	6010 000 мин–1	110 000 мин–1	нет	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ,15, 20 ,30, 60
S3301				6	60100 000 мин–1		нет	1, 2